

Перечень выполненных мероприятий по устранению нарушений:

1. Высота ограждения лестниц в здании, используемых детьми, соответствует нормативным требованиям.
2. Основной эвакуационный выход с 3-его этажа выполнен в соответствии нормативных требований по ширине и высоте.
3. На дверях эвакуационных выходов 4-го этажа установлены приспособления для самозакрывания.
4. Выход на кровлю выполнен с нормируемым пределом огнестойкости (выполнен монтаж противопожарного люка).
5. На втором этаже произведён ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
6. Во исполнение п.6, п.7, п.8 и п.10 Предписания №37/1/1 Приказом № 84-ОД от 01.11.2016г. запрещено: хранение в подвальном помещении горючих материалов (старой мебели), пребывание технического персонала в подвальном помещении. Контроль за исполнением приказа возложен на ответственного за пожарную безопасность, заместителя директора по административно-хозяйственной части Норкина Илью Владимировича.
7. Помещения: кладовых, мастерской и электрощитовой выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (двери данных помещений выполнены в соответствии с нормированным пределом огнестойкости).
8. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.
9. Подвергнута эксплуатационным испытаниям металлическая лестница, ведущая с запасного эвакуационного выхода из здания (Присутствует протокол испытаний в соответствии ГОСТ Р 53254-2009).